

22.08.2022

Istandsetting av Utedo ved fløterkoia På Norsk skogmuseum

I forbindelse med de nordiske jakt og fiskedagene 2022 blev utedoen istandsatt fremfor publikum.



22.08.2022

Beskrivelse:

Utedoen antas vare bygd samtidig som fløterkoia 1909. Det er gjort vedlikehold tidligere på utedoen. Veggene mot øst har det blitt byttet noe panel, mot sør er alt panel engang byttet inkludert dør og festet med trådspiker. Bordene som antas vare original er festet med bygningsspiker (klippspiker). Bordene er sirkelsaga. Sviller og hjørne stolpene er kantet med øks. Zink bølgeblekk som tak. Bygningen er sprøytemalt med en moderne låvemaling.

Tilstand:

utedoen var i relativt god stand, den er syknet ned litt i terrenget. Det er råteskader på sviller og nederst på panel mest mot øst. Vindskier har råteskader. Tømmeløken bak er i dårlig stand.

Tiltak:

Utedoen er istandsatt under De Nordiske Jakt Og fiskedagene 2022.

Svillene og en gulvbjelke er byttet ut med nye, de nye svillene er av gran og kantet med øks. Panel er kappet over råte skadene og nytt spikerslag er montert bak, så er det skjøt panel bord i samme lengde retting. Nye vindskier. Tømmeløkken bak er lagd ny av bakhon.

Bygningen er skrapet for løs maling og malt med linoljemaling.

Istandsettingen er utført av Henrik Josefsson og Linus Olhans.